



DRAGI VLASNICI MAZDE

Željeli bismo vas obavijestiti o ažuriranju softvera glavne jedinice povezivosti (CMU) sustava Mazda Connect. Na tržištima navedenima u nastavku vlasnik Mazde može ažurirati program sam putem funkcije bežičnog ažuriranja (OTA). Ako imate pitanja, obratite se zastupniku za Mazdu.

Od 1. prosinca 2022.

Njemačka, UK, Francuska, Nizozemska, Belgija, Švicarska, Austrija, Norveška, Danska, Švedska, Finska, Irska, Portugal, Italija, Španjolska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, baltičke zemlje, Hrvatska, Slovenija, Malta, Cipar, Bugarska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija i Crna Gora.

CX-60(KH)/INFORMACIJE O AŽURIRANOM SOFTVERU (od 10. siječnja 2023.)

Najnovija ver. softvera: 7000C0A-EU07_14012

U nastavku su navedena poboljšanja ili promjene simptoma uz svaku verziju softvera

NAPOMENA:

- iPod, iPhone i Apple CarPlay registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
- Android i Android Auto registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC
- Logotipi i žig Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

(VER. 7000C0A-EU07_14012)

- Moguće je da se pritiskom gumba za isključivanje zvuka reprodukcija glazbe ne pauzira.
- Moguće je da se pokrene Mazda Connect.
- CarPlay bežična veza možda nije moguća radi nemogućnosti prebacivanja na Bluetooth® vezu.
- Tijekom upotrebe CarPlay navigacije preostala udaljenost do sljedeće točke skretanja udesno ili ulijevo prikazana na head-up zaslonu (ADD) možda se neće mijenjati.
- Moguće je da CarPlay bežičnu vezu neće biti moguće uspostaviti.
- Pri prebacivanju ID oznaka vozača moguće je da se jezik za prepoznavanje govora ne prebaci.
- Nakon brisanja ID oznake vozača iz sustava za personalizaciju jezik je postavljen na engleski.
- Nakon uklanjanja i ponovnog umetanja baterije moguće je da se postavka prilagodbe promijeni.
- Za iOS 15:
 - Kad CarPlay primi poziv dok je zaslon isključen, moguće je da dođe do preklapanja melodije zvona i zvuka glazbe iz CarPlaya.
 - Nije moguće javiti se na telefonske pozive putem CarPlay pomoću prekidača na upravljaču.
- Moguće je da se navigacija zamrzne.
- Moguće je da se sustav ponovno pokrene svakih 20 sekundi.